

Кыргызстандарт	УМ Ошского ЦИСМ	Издание №	1	Басьлыгы №	Кыргызстандарт	Оштогу ССМБнун МБ
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ		Дата введения	27.08.2024	Кыргызстандарт	АККРЕДИТАЦИЯ ЛОО ЧОЙРОСУ	
		Страница	1 из 1	Киргизстандарт		



УТВЕРЖДАЮ  
 Директор КЦА  
 Ахмеджанова А.Т.  
 подпись: \_\_\_\_\_  
 расшифровка подписи

М.П. -  
 Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417/КЦА.КЛ.008

от « 12 » марта 2025 г.

переоформили с 18.03.2026г.

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**

**Калибровочных лабораторий управления метрологии Ошского центра испытаний, сертификации и метрологии**

наименование калибровочной лаборатории и/или организации, в состав которой она входит

№ п/п	Объекты калибровки (типы инструментов или материалы, подлежащие калибровке или измерению)	Измеряемая величина	Диапазон измерений и дополнительные параметры, где применимо	Расширенная неопределенность измерений *	Методы или процедуры калибровки или измерений, место проведения калибровки**
1	2	3	4	5	6
1	Весы	Масса	до 30 кг	$2,0 \cdot 10^{-6}$	Euramet cg18 V-4 PMГ 150-2023. «Весы неавтоматического действия. Руководство по калибровке». На территории заказчика.
2	Стеклянные мерные посуды. Стеклянные пипетки, бюретки, колбы, цилиндры.	Объем	от 5 мл до 1500 мл	0,07% 0,1%	КМС - ISO 4787:2022. Гравиметрическим методом в лаборатории объема УМ Ошского ЦИСМ. Расширен с В лаборатории малых объемов УМ ОшЦИСМ.
3	Термометры стеклянные жидкостные, цифровые	Температура	<b>От 5°C до 300 °C</b>	0,05°C, k=2	ГОСТ 8.279-78, Процедуры калибровки термометров ПКЖСТ и ПК ЭЦТ. Расширен с В лаборатории температуры УМ ОшЦИСМ.

Руководитель Ошского ЦИСМ  
 наименование организации

Б. А. Нышанбаев  
 подпись: \_\_\_\_\_  
 расшифровка подписи

Начальник управления метрологии  
 наименование калибровочной лаборатории

К. М. Казыбаев  
 подпись: \_\_\_\_\_  
 расшифровка подписи

К.М.Казыбаев  
 расшифровка подписи

\*указывается измерительные и калибровочные возможности СМС (Calibration and Measurement Capability), см. КЦА-ПЛ15

\*\* место проведения калибровки указывается: на основной территории, на территории заказчика, мобильные точки

Примечания: 1. На каждом листе области аккредитации в правом верхнем углу КЦА указывает номер аттестата аккредитации и дату его выдачи. 2. Начиная со 2-го листа последующие листы заверяются штампом «Канцелярия» без подписи руководства КЦА. 3. Каждая страница области аккредитации должна быть идентифицирована в соответствии с ISO/IEC 17025 и подписана руководителем организации и/или лаборатории.